

2021年9月28日

施工单位：邢台众和建筑工程有限公司

设计单位：河北建筑工程设计研究有限公司

建设单位：河北邢临高速公路开发有限公司

工程名称：邢临高速公路设施更新工程

## 建设工程项目验收报告

门拆除 9 棱。

门共计 4.3 平方米。金属窗拆除 625 棱，金属门拆除 116 棱，金属大窗共计 3335.19 平方米，更换电动伸缩门共计 151.7 平方米，更换防盗窗，共计更换断桥铝合金门共计 388.78 平方米，更换断桥铝合金更换，共计更换断桥铝合金门共计 388.78 平方米，更换断桥铝合金站房办公楼及厕所、临西养护工区宿舍楼及各站区内附属房的门窗进行更换南和、鸡泽、平乡、广宗、威县、大高等、临西、运河西收费站为恶习，房间门窗存在不同程度的损坏。部分收费站、养护工区存在车久失修等问题，为对收费站工作、生活条件，加以改善，现将南和、鸡泽、平乡、广宗、威县、大高等、临西、运河西收费站更换为恶习，房间门窗存在不同程度的损坏。部分收费站、养护工区存在车久失修等问题，为对收费站工作、生活条件，加以改善，现将南和、鸡泽、平乡、广宗、威县、大高等、临西、运河西收费站

工程概况：

建设工程项目名称	邢临高速公路建设附属设施更新工程
建筑面积	3879.97 平方米
施工单位	邢台众和建筑工程有限公司
设计单位	河北建筑设计研究院有限公司
工程造价	1296238.18 元
开工时间	2019 年 9 月 15 日
竣工时间	2021 年 9 月 28 日

## 建设工程项目验收报告

### 竣工验收程序:

该工程在预验收的基础上整改到位，建设单位已收集勘察设计、施工、监理等单位的工程质量评估意见，同时组织成立了以建设单位为主的竣工验收小组。

### 竣工验收内容:

该工程能履行合同，在整个建设工程的各个环节按照法律、法规强 制性标准执行，验收小组对工程实体进行了目测，得出总体评价，验收合 格。

### 竣工验收组织:

依据该项目工程的《建设工程施工合同》、设计文件、现行的有关 验收规范，对该项工程的资料，实体检查，验收小组对工程实体及资 料总体评价为：合格。

本工程于 2021 年 9 月 28 日竣工验收，验收小组由建设单位相关人 员及专业人员组成，由建设单位主要持验收。验收首先由建设单位介绍参加验收的各单位及人员，然后建设单 位、设计单位、施工单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各 个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。其次各方专业人员 对工程整体、各个分部及各管理环节做出评价 查阅建设、设计、施工单位的工程档案资料，并去实地查验工程质量。

### 最后对工程整体、各个分部及各管理环节做出评价

<p>对设计单位评价：</p> <p>该《建筑法》及《建筑工程质量管理条例》的内容，对设计单位的制性标准，勘察单位的行为合法，我方予以认可。</p>
<p>对勘察单位评价：</p> <p>该《建筑法》及《建筑工程质量管理条例》的内容，对勘察单位的制性标准，勘察单位的实物质量与勘察报告相符，勘察的内容符合工程建筑设计要求。</p>
<p>对施工单位评价：</p> <p>10、中空玻璃编号、颜色、内外、钢化标志是否齐全符合设计要</p>
<p>求；</p> <p>9、密封胶施打是否平整、美观、隧道是否一致，与型材、墙</p>
<p>体连接部位是否自成一线，附着是否严密、牢固，基层是否清理干净，无灰尘；</p>
<p>8、安装完成外框、窗扇是否存在划痕、或磨损（目测检查）；</p>
<p>7、左右、上下拼樘是否错位（误差≤1mm）</p>
<p>6、拼管、转角与组合时是否用皮条或座胶处理；</p>
<p>5、组合间隙是否紧密，框内、外侧全检；</p>
<p>4、开启扇内组合螺丝是否沉孔≥10；</p>
<p>3、组合螺丝施打是否磨损外框或皮条；</p>
<p>600），螺丝是否漏打；</p>
<p>2、组装螺丝得间距是否控制在标准内（间距≤150，中间距≤</p>
<p>1、就是否按照图纸设计得上下左右分布、开启方式来进行组装；</p>
<p>竣工验收标准：</p>

卷之三

新编现代汉语词典

到那王國上，說那裏沒人要他，也不許他在那裏住，要他到別處去。

该作品受中国著作权法和国际版权公约保护。未经许可，不得擅用。

中華書局影印  
中華書局影印

建設單位执行基本建设程序情况:

同时设计文件规定对进行需求变更的客户收取一定费用。

工程师在资料和实样未存在质量问题和违反强制性标准要求，同时能按合

施工單位能提供設計文件、現行的驗收規範要求，认真施工，该项目

对施工单包评价：

更，对工程实体验收中能反映施工图的要求进行全面地检查。

到施工圖中，設計對設計變更文件

本作品由[机构名]、[图书馆名]等机构图书馆提供原文数据，经[处理者名]整理并发布于[发布平台名]

Digitized by srujanika@gmail.com

路。


















验收组同意设计单位、监理单位及施工单位的验收结果，符合国家

质量等级：合格

标准，同意验收。

工程竣工验收结论：

河北邢临高速公路开发有限公司组织成立邢临高速公路建设维修部重新工程竣工验收委员会，对该项目进行了一阶段竣工验收。竣工验收委员会认真听取了建设、设计、施工等单位的工作情况报告，查阅了工程建设有关文件和资料，并对工程现场进行了实地查看，门窗封闭性良好开合正常，外观整齐、美观，经评议认为邢临高速公路建设维修部工程质量合格；档案资料齐全、完整、规范，该项目工程同意交付使用，同时按《建筑工程质量管理体系条例》做好回访维修工作。

姓名	所在单位	职务或职称	签名
董伟业	河北邢临高速公路开发有限公司	工程师	
豆瑞红	河北邢临高速公路开发有限公司	工程师	
李黎	河北邢临高速公路开发有限公司	副经理	
周航	河北邢临高速公路开发有限公司	副经理	
夏春玲	河北邢临高速公路开发有限公司	经理	
陈新军	河北邢临高速公路开发有限公司	经理	
齐耀文	河北邢临高速公路开发有限公司	经理	
孙艳智	河北省公路工程质量安全监督站	高级工程师	
张凤旗	河北省公路工程质量安全监督站	高级工程师	
魏亚民	河北邢临高速公路开发有限公司	副总经理	
副主任委员	河北邢临高速公路开发有限公司	副经理	董伟业
			
			
			
			
			
			
			

邢临高速公路房建设施维保更新工程竣（交）工验收委员会  
名单

序号	姓名	所在单位	职务或职称
1	李晓东	新嘉诚公司	副经理
2	吴晓英	南方质监站	科长
3	孙晓娟	、	工程师
4	李洪利	邢台众信物流有限公司	工班长
5	周建伟	(邢台市华泰建筑工程有限公司)	项目经理
6	王海生	新嘉诚公司	司机
7	王海生	新嘉诚公司	司机
8	王海生	新嘉诚公司	司机
9	李晓东	新嘉诚公司	司机
10	刘晓东	新嘉诚公司	司机
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

邢台高速公路建设维扩更新工程处(交) 工程收据代表签名表

工程质量  
评估意见

我单位主要管理人员及技术人员对门窗水平度及垂直度、螺栓安装间距、工程整体体外观与墙体连接情况、封闭效果、采光效果进行逐一检查，各项均符合设计要求。

工程质量施工单位评估意见

年 月 日



施工项目负责人(签字)

项目经理(印章)

工程质量  
评估意见

- 1、门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接方式以及门窗的型材壁厚符合设计要求。
- 2、门窗的防腐处理及填嵌、密封处理符合设计要求。
- 3、门窗框和副框安装牢固，预埋件的数量、位置、埋设方式与框的连接方式符合设计要求。
- 4、门窗外观洁净、平整、光滑、色泽一致，无锈蚀，大面积无划痕、碰伤，漆膜保护层完好，门窗框与墙本之间的缝隙填嵌密实，采用密封胶密封。密封胶表面应光滑、顺直、无皱纹，符合设计要求。

年   月   日

勘察设计单位(签字)：  
勘察设计单位(印章)

一	工程名称	邢临高速公路建设维抢修工程
二	工程地点及 主要控制点	邢临公司、沿线各收费站及养护工区
三	建设依据	临高速公路(G2516)2019年度路面病害处治等3项养护工程施工设计的批复》(冀交公路〔2019〕39号)文件, 批准邢临高速 房建设施维抢修工程施工图设计。
四	技术标准与 主要指标	1、外门窗材质耐候铝合金型材多腔密封玻璃6mm中透光 LOW-E玻璃+12mm厚双层中空玻璃。 2、外门窗物理性能指标: 抗风压性能≥1000Pa 水密性能:3级 气密性能:7级(外窗), 4级(外门) (《建筑外窗气密 性能分级及检测方法》GB/T7106-2008) 4、耗料的选用:平开窗>60系列, 壁厚1.4mm;外门>70系 列, 壁厚2.0mm。 5、所有落地门窗玻璃应采用钢化中空玻璃; 单块面积大 于1.5m <sup>2</sup> 的、玻璃底边离最外缘装饰饰面小于500mm的落地窗, 以及易受撞击而造成人体伤害的玻璃均采用安全玻璃。 6、外门窗框与门洞口之间的缝隙, 应采用聚氨酯填实, 并用密封膏嵌缝。 7、外半玻门外层玻璃为6mm厚中透光LOW-E钢化玻璃, 内层玻璃为6mm厚钢化玻璃, 门芯板1000高, 内填30厚聚苯 乙烯塑料板。 8、门窗五金:所选标准门窗均按国家标准图集配置齐全; 非标 准门窗按设计指定的品种规格配置。 9、外门窗玻璃的选型符合《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ 113-2015)中相关规定。
五	建设规模 及性质	更换断桥铝合金门共388.78平方米, 更换断桥铝合金门共 3335.19平方米, 更换电动伸缩门共151.7平方米, 更换防盗门 共4.3平方米。金属窗拆除625樘, 金属门拆除116樘, 金属大 门拆除9樘。
六	开工日期 完工日期	2019年9月15日 2019年11月30日
七	批准预算	1399750元

## 养护工程竣工验收报告

八	工程建设项目 主要内容	邢临高速公路房建设施维扩更新工程，主要包括大襄寨站、广宗站、鸡泽站、临西站、临西养护工区、南和站、平乡站、威县（土庄）站、运河西办公楼更换更換门窗、电动大门及垃圾外运等內容。
九	工程质量 交工验收结论	合格
十	存在问题 处理措施	无
十一	附件 1.交工验收合同段工程质量评分一览表 2.交工验收证书	

工程名称：邢临高速公路改建工程	合同段名称及编号：	设计单位：河北省建筑工程设计研究有限公司	项目执行单位：河北省建筑工程质量监督检验院有限责任公司	施工单位：邢台众和建筑工程有限公司	本合同段主要工程量：合计本次更换桥梁合金门共 388.78 平方米，更换防盗门共 3335.19 平方米，更换电动伸缩门共 151.7 平方米，更换防盗门共 4.3 平方米。金属窗拆除 625 棟，金属门拆除 116 棟，金属大门拆除 9 棟。	对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）	（施工单位的意见）	合同段监理单位法人代表或授权人（签字）	单位盖章	年 月 日		
本合同段价款	原合同	1286696.91	实际	1296238.18	本合同段工期	原合同	3 个月	实际	19 年 9 月 15 日至 19 年 11 月 30 日	施工单位法人代表或授权人（签字）	2021 年 9 月 28 日	
（合同段监理单位对有关问题的意见）										（施工单位的意见）		
合同段监理单位法人代表或授权人（签字）										单位盖章	年 月 日	
（设计单位的意见）										设计单位法人代表或授权人（签字）	单位盖章	2021 年 9 月 28 日
（项目法人或其委托的工程质量监督单位的意见）										项目法人或其委托的工程质量监督单位（签字）	单位盖章	年 月 日
(注: 表中内容较多时, 可用附件。)												

## 养护工程交工验收收证书

交工验收时间： 合同段交工验收收证书第 号